



โรงพยาบาลทองแสนขัน
THONGSAENKHAN HOSPITAL

HS4 3-18.2

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองต้องอยู่ในที่มิดชิด โดยอาจอยู่ภายในอาคารหลักหรืออยู่เป็นอาคารแยกต่างหาก มีการป้องกันแรง สั่นสะเทือนและเสียงจากเครื่อง มีประตูทางเข้าออกสะดวกและกว้างเพียงพอต่อการเคลื่อนย้าย หรือซ่อมบำรุง โดยมีระยะห่างโดยรอบ จากเครื่องกับผนังไม้

