



โรงพยาบาลทองแสนขัน
THONGSAENKHAN HOSPITAL

HS4 3-10.2

10.2 ระดับพื้นของบริเวณรับ-ส่งผู้ป่วย ต้องอยู่ในระดับเดียวกับพื้นถนน ถ้าเป็นพื้นต่างระดับ ต้องมีทางลาดที่เหมาะสม



ที่จอดรถรับส่งผู้ป่วย อยู่ในระดับที่ดี ทางขึ้นเข้าห้องฉุกเฉินมีทางลาดสำหรับรถเข็น ไม่ชันมาก