



โรงพยาบาลทองแสนขัน
THONGSAENKHAN HOSPITAL

HS4 3-16.3

บริเวณที่ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแบบตั้งพื้นและนั้ร้านต้องมีที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน และมีการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า มีพื้นที่เพียงพอต่อการซ่อมบำรุงและรถซ่อมบำรุงสามารถเข้าถึงได้ มีป้ายแจ้งเตือนอันตรายไฟฟ้าแรงสูง

