



โรงพยาบาลทองแสนขัน
THONGSAENKHAN HOSPITAL

HS4 3-17.1

17.1 ภายนอกอาคารมีการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างหรือดวงโคมที่ให้ความสว่างในเวลากลางคืนได้อย่างพอเพียง สภาพของเสาไฟฟ้าและดวงโคมมีการติดตั้งอย่างมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย



ภายนอกอาคาร ของโรงพยาบาล และโซนบ้านพักติดตั้งไฟส่องสว่างอย่างเพียงพอ ติดตั้งอย่างมั่นคงแข็งแรง

