



โรงพยาบาลทองแสนขัน  
THONGSAENKHAN HOSPITAL

# 17.2 ภายในอาคารมีค่าความเข้มของแสงสว่างพอเพียงและเหมาะสมต่อพื้นที่ใช้งาน

## ผลการตรวจความเข้มของแสงสว่างจาก สคร.2 จ.พิษณุโลก ปีงบประมาณ 2565

หน่วยบริการตรวจสภาพแวดล้อม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท 0 5521 4615-7 ต่อ 113-114

รายงานผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่างในสถานที่ทำงาน  
วันที่ตรวจวัด 8 มีนาคม 2565 ผู้รับบริการ โรงพยาบาลทองแสนขัน  
วันที่ตรวจวัดครั้งที่ 261 หมู่ 9 ตำบลบึงทอง ตำบลบึงทอง อำเภอลือชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ออกรายงาน 15 มีนาคม 2565  
วิธีการตรวจวัด วัดค่าเฉลี่ยความเข้มแสงสว่างบริเวณที่ให้นักงนควบคุมโรคหนึ่งทำงาน  
เครื่องมือ/อุปกรณ์ เครื่องวัดแสง (Lux Meter) HICKI : FT 3424  
มาตรฐานเทียบเทียบ กฎกระทรวง "กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2560" ตารางที่ 3-4

ผลการตรวจวัด	จุดที่ตรวจวัด	ลักษณะงาน	ความเข้มของแสงสว่างที่วัดได้ (ลักซ์)	หมายเหตุ
1	ห้องจ่ายยา(จุดนับเม็ดยา)	จ่ายงาน	101	
2	ห้องงูกินนมเม็ดยา	หัตถการ	239	
3	ห้องฉุกเฉินเตียงท่าแผล	หัตถการ	237	
4	ห้องฉุกเฉินจุด CPR	หัตถการ	236	
5	ทันตกรรม	หัตถการ	13,570	
6	ซักฟอก	ล้างเครื่องมือ	321	
7	ซักฟอก	จุดเย็นน้ำ	129	
8	ห้องตรวจแพทย์ OPD	งานเอกสาร และคอมพิวเตอร์	253	
9	ห้องตรวจแพทย์ NCD	งานเอกสาร และคอมพิวเตอร์	236	
10	ห้องตรวจแพทย์กลุ่มงานจิตเวช	งานเอกสาร และคอมพิวเตอร์	312	
11	ชั้นสูด	ส่งของห้องสุรารรณ	1,045	
12	ชั้นสูด	เจาะเลือด	105	
13	ห้องปลอด	ทำคลอด และหัตถการ	895	
14	ห้องปฐมภูมิ	ฉีดวัคซีน และหัตถการ	446	
15	โต๊ะคอมพิวเตอร์แผนไทย	งานเอกสาร และคอมพิวเตอร์	205	
16	โต๊ะคอมพิวเตอร์ภาษาบำบัด	งานเอกสาร และคอมพิวเตอร์	380	
17	ห้องตรวจพัฒนาการ	งานเอกสาร และตรวจพัฒนาการ	481	
18	บริเวณเตรียมยาตีผู้ป่วยใน	หัตถการ	128	
19	ห้อง PV	หัตถการ	433	
20	โต๊ะคอมพิวเตอร์ OPD	งานเอกสาร และคอมพิวเตอร์	250	

รายงานฉบับนี้รับรองผลการจุดตรวจหรือวัดค่าอย่างที่ได้รับเท่านั้น  
ห้ามนำไปตีแผ่ลงหรือแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

หน่วยบริการตรวจสภาพแวดล้อม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท 0 5521 4615-7 ต่อ 113-114

รายงานผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่างในสถานที่ทำงาน  
วันที่ตรวจวัด 8 มีนาคม 2565 ผู้รับบริการ โรงพยาบาลทองแสนขัน  
วันที่ตรวจวัดครั้งที่ 261 หมู่ 9 ตำบลบึงทอง ตำบลบึงทอง อำเภอลือชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

21	โต๊ะคอมพิวเตอร์ NCD	งานเอกสาร และคอมพิวเตอร์	324	
22	ห้องทำงานกลุ่มงานปฐมภูมิ	งานเอกสาร และคอมพิวเตอร์	335	
23	ห้องทำงานกลุ่มงานบริหาร	งานเอกสาร และคอมพิวเตอร์	147	
24	ห้อง X-RAY	เอกซเรย์	257	เปิดไฟเพิ่ม 525
25	ห้องทำงานประกันสุขภาพ	งานเอกสาร และคอมพิวเตอร์	120	
26	ห้องทำงาน IT	งานเอกสาร และคอมพิวเตอร์	294	

ลงชื่อ ..... ผู้รายงาน      ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจรายงาน  
(นายเฉลิมพล หัมมทอง)      (นายอภิชาติ วุฒิจิวณินทรีย์กิจ)  
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ      นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

กรมควบคุมโรค  
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก

รายงานฉบับนี้รับรองผลการจุดตรวจหรือวัดค่าอย่างที่ได้รับเท่านั้น  
ห้ามนำไปตีแผ่ลงหรือแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

- ผลการตรวจความเข้มของแสงสว่าง ปี 2565 ภายในอาคารมีค่าความเข้มของแสงสว่างพอเพียงและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
- ผลการตรวจ ปีงบประมาณ 2566 อยู่ระหว่างการรายงานผล