



โรงพยาบาลทองแสนขัน
THONGSAENKHAN HOSPITAL

มีการตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงาน/พื้นที่ให้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยบริการตรวจสภาพแวดล้อม
รายงานเลขที่ 64/03 หน้า 6 จาก 8

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท์ 0 5521 4615-7 ต่อ 113-114

รายงานผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่างในสถานที่ทำงาน

วันที่ตรวจวัด 24 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้รับบริการ โรงพยาบาลทองแสนขัน
วันที่ตรวจวิเคราะห์ - ที่อยู่ 261 หมู่ 9 ตำบลบ่อทอง ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ออกรายงาน 3 มีนาคม 2564

วิธีการตรวจวัด วัดค่าเฉลี่ยความเข้มแสงสว่างบริเวณที่โพนักงานคนใดคนหนึ่งทำงาน

เครื่องมือ/อุปกรณ์ เครื่องวัดแสง (Lux Meter) HIOKI : FT 3424

มาตรฐานเปรียบเทียบ กฎกระทรวง "กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2560" ตารางที่ 3-4

ผลการตรวจวัด

ที่	จุดที่ตรวจวัด	ลักษณะงาน	ความเข้มของแสงสว่าง ที่วัดได้ (ลักซ์)	หมายเหตุ
1	ห้องยา (โต๊ะคุณอรรถวรรณ)	งานเอกสาร	317	
2	ห้องฉุกเฉิน (โต๊ะทำแผล)	งานหัตถการ	396	
3	ห้องฉุกเฉิน (โต๊ะทำงานจุดที่ 3)	งานหัตถการ	172	
4	ห้องฉุกเฉิน (มุมนิเวศยา)	งานหัตถการ	317	
5	งานโภชนาการ (จุดเตรียมอาหาร)	งานเตรียมอาหาร	178	
6	งานจัดเวช	งานเอกสาร	319	เปิดไฟ
7	ผู้ป่วยโอน (ห้องทำงานกลางห้อง)	งานเอกสาร	248	
8	แผนกกลุ่มโรคไม่ติดต่อ (โต๊ะคอมพิวเตอร์เครื่องที่ 1)	งานเอกสาร	454	
9	แผนกปฐมภูมิ ห้องฉีดวัคซีน (จุดเตรียมวัคซีน)	งานหัตถการ	322	
10	แผนกปฐมภูมิ ห้องพัฒนาการ (กลางห้อง)	งานหัตถการ	844	
11	แผนกปฐมภูมิ ห้อง PV (กลางห้อง)	งานหัตถการ	440	
12	งานแพทย์แผนไทย (โต๊ะคอมพิวเตอร์ที่ 2)	งานหัตถการ	149/481 (เปิดประตู)	
13	งานกายภาพ (ห้องผู้ป่วยกลางห้อง)	งานหัตถการ	434	
14	งานกายภาพ (โต๊ะทำงานคุณวีศรีรินทร์)	งานเอกสาร	257	
15	ห้องทำงานกลุ่มงานปฐมภูมิ (โต๊ะคอมพิวเตอร์ที่ 2)	งานเอกสาร	252	OK



ตรวจวัดแสงสว่างเป็นประจำทุกปี จากหน่วยงานภายนอก (สคร.2 จ.พิษณุโลก)